


Le support du connecteur Jack 6.35 sera fixé sur le bord de l'instrument comme le montre la photo ci-dessous



Recommandé




à éviter



## ATTENTION

Ne jamais tirer sur le câble ou manipuler le capteur par son câble

**LE CAPTEUR DEVRA ÊTRE  
INSTALLÉ DE PRÉFÉRENCE PAR UN  
PROFESSIONNEL**




Il faudra veiller tout particulièrement au parallélisme des surfaces en contact. Le capteur doit, lors de son placement, forcer suffisamment. Attention à ne pas casser l'oreillette.

Si le capteur est trop lâche et ne force pas assez, on pourra alors le caler avec un petit morceau de bois (ou de carton) voire de papier

## Montage

*Coté corde de SOL  
De préférence*

Ce capteur n'a pas de sens de montage particulier



Le capteur AMEKA pourra être connecté à n'importe quel système de préamplification comme un « Boîtier de Direct » (DI Box) par exemple

